

VELOCITA'

Il limite alla velocità di rotazione di un cuscinetto è imposto dalla temperatura che esso assume in esercizio.

PRECISIONE

La scelta del grado di precisione di un cuscinetto è subordinata alla precisione richiesta per la rotazione (specialmente nelle macchine utensili), per cui in certi casi possono essere necessari cuscinetti di esecuzione più precisa di quella normale.