



SPALLAMENTI E RACCORDI

CUSCINETTI RADIALI, RIGIDI, A SFERE E A RULLI



Il passaggio dalla sede cilindrica allo spallamento può avvenire: a) mediante raccordo; b) mediante gola di scarico. In entrambi i casi il raccordo deve consentire l'appoggio degli anelli agli spallamenti.



Quotatura delle gole di scarico nell'alloggiamento e sull'albero (da pubblicazione RIV-SKF).