

## CUSCINETTI RADIALI OBLIQUI E A RULLI CONICI

Durante il funzionamento l' eventuale allungamento dell' albero rispetto ai supporti, per effetto di un aumento di temperatura, può causare,:

- a) un aumento del gioco assiale se la registrazione è avvenuta sugli anelli interni, nel caso del montaggio ad "O";
- b) una diminuzione del gioco assiale o addirittura un inceppamento dei cuscinetti nel caso in cui la registrazione è avvenuta sugli anelli esterni, nel caso del montaggio ad "X".

LA REGISTRAZIONE DEL GIOCO DEVE QUINDI ESSERE ACCURATA E DEVE TENER BEN CONTO DELLE REALI CONDIZIONI DI ESERCIZIO