

ACCORDI DA ADOTTARE CON LA LUBRIFICAZIONE A

GRASSO

Per evitare che a VELOCITÀ ELEVATE l' eccesso di grasso nell' alloggiamento del cuscinetto provochi un forte aumento di temperatura lo spazio libero DEVE ESSERE RIEMPITO SOLTANTO PER IL 30-50%.

L' alloggiamento può essere COMPLETAMENTE RIEMPITO quando la velocità di rotazione è molto bassa e LA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE RIVESTE IMPORTANZA PREVALENTE.